


# Montageanleitung Kebulen-Schrumpfmanschette C 50-L

Mit Indikator und flexibler Verschlussbefestigung für Lichtmasten



1  
Oberfläche durch geeignetes Verfahren (z.B. Handdrahtbürste, Schmirgelleinen) reinigen, Staubreste entfernen.



2  
Bei vorhandener Restfeuchte die zu umhüllende Fläche mit weich eingestellter Propangasflamme trocknen und auf 50°C vorwärmen.



3  
Staubschutzfolie abziehen, Manschettenende erwärmen.



4  
Manschette um den Lichtmasten legen und dabei ausrichten.



5  
Überlappung von innen erwärmen, Manschette schließen und mit Handschuh andrücken.



6  
Verschlusslasche aufklappen und Kleberseite erwärmen, bis der Kleber milchig wird.



7  
Verschlusslasche zuklappen, von außen nachwärmen und dann andrücken.



8  
In der Mitte beginnend in Umfangsrichtung nach unten schrumpfen.



9  
Dann wiederum von der Mitte ausgehend in Umfangsrichtung nach oben schrumpfen.



10  
Der Schrumpfvorgang ist beendet, wenn die Schrumpfmanschette überall eng anliegt.

**ACHTUNG:** Unsere Umhüllungssysteme sind nicht für das Abdichten von Leckagen in medienführenden Rohrleitungen geeignet, sondern ausschließlich für die Prävention und den Schutz vor Korrosion!